




ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1 - ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗΛ. & FAX 2661031265



Αριθ. Πρωτ.: 993

Κέρκυρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Προς : Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων - Μεσογείων 96 Αμπελόκηποι Αθήνα - Τ.Κ. 11527.

Εξαιρετικά Επείγον.

Θέμα : « Άμεση αποχώρηση όλων των αστυνομικών δυνάμεων από το Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμης».

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας υποβάλλουμε έγγραφα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από τα οποία προκύπτει ότι μετά από αυτοψίες που έγιναν από Υπηρεσίες της Περιφέρειας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας) στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμης, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις και παραλήψεις και ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων αποφάσισε να μην χορηγήσει άδεια λειτουργίας στο Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμης.

Οι συνάδελφοι μας βρίσκονται και εργάζονται καθημερινά σε εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τους όρους Υγιεινής & Ασφάλειας, σύμφωνα με τα πορίσματα των αρμόδιων Υπηρεσιών. Τί άλλο επιτέλους χρειάζεται για να απαιτήσουμε την άμεση αποχώρηση όλων των αστυνομικών δυνάμεων από αυτή την " Υγειονομική Βόμβα ", πάνω στην οποία κάποιοι αποφάσισαν να τους τοποθετήσουν.

Εμείς δεν πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό το έγκλημα, έχουμε υποχρεώσεις και ευθύνες απέναντι στους συναδέλφους μας.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΡΑ.

Συνημμένα:

- 1) Ένα (1) Φ/Ο της Απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
- 2) Ένα (1) Φ/Ο Έκθεσης Αυτοψίας.
- 3) Ένα (1) Φ/Ο Έκθεσης Υγειονομικού Ελέγχου.

Για το Δ.Σ.

-Ο-

Πρόεδρος

ΜΠΟΖΙΚΗΣ Νικόλαος
(6978489622)

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ Εμμανουήλ
(6909003204)

22/01/19
100/6/20α

Τέθηκε δια
φ. 100/6/20α
φ. 100/6/20α
φ. 100/6/20α
Ε. Πρίστιας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Digitally signed
by
THEODOROS
GALIATSATOS
Date:
2018.12.28
08:48:01 +02:00

Κέρκυρα,
Αριθμός Πρωτ.: 114797/46711

Δ/νση: Σαμόρα 13
Τ.Κ.: 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληροφορίες: Ν. Ρέβης
Τηλέφωνο: 26613-62372
Fax: 26613-62175
E-mail: revis@din.gov.gr

ΠΡΟΣ: Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Νομού Κέρκυρας
Δ/νση: Κώστα Γεωργάκη 38 – 49100 Κέρκυρα

ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (ενταύθα)

ΘΕΜΑ: «Άδεια Λειτουργίας ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας»

- Σχετ.: 1. Ο Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13-2-12): "σχετικά με την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής"
2. Η ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ Β 1572/16-12-02): "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03): "Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Η Υ.Α. οικ. 114218/1997 - Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
5. Η με αρ. πρωτ. 1972/14-12-2018 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, με το συνημμένο φάκελο αδειοδότησης.

Σε συνέχεια του αιτήματος αδειοδότησης που μας υποβάλατε με το παραπάνω (5) σχετικό έγγραφο σας και των δύο εκθέσεων του προβλεπόμενου ελέγχου από το άρθρο 8 του παραπάνω (3) σχετικού που διεξήχθησαν στο χρονικό διάστημα 24 και 27 Δεκεμβρίου 2018:

- Της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ
- Της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΙΝ

σας γνωρίζουμε ότι δεν χορηγούμε την αιτούμενη άδεια λειτουργίας για το ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας για τους λόγους που λεπτομερώς αναφέρονται στις παραπάνω επισυναπτόμενες εκθέσεις αυτοψίας, από τις οποίες προκύπτει ότι οι εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ δεν είναι έτοιμες για λειτουργία.

Συν.:

- α) Η από 24-12-2018 Έκθεση Υγειονομικού Ελέγχου (2 σελίδες)
β) Η από 28-12-2018 Έκθεση ΠΕΧΩΣΧ/ΠΙΝ (3 σελίδες)

Ε.Δ.

- 1) Γραφείο Περιφερειάρχη
2) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
CHALMOUKIS
Ημερομηνία: 2018.12.28 17:04:03 EET

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS REVIS
Ημερομηνία: 2018.12.28
16:57:19 EET

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
THEODOROS GEORGIU



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

- Σχετ.:** 1. Ο Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13-2-12): "σχετικά με την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής"
2. Η ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/29407/3508/02 (ΦΕΚ Β 1572/16-12-02): "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β'/22-12-03): "Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Η Υ.Α. οικ. 114218/1997 - Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
5. Η με αρ. πρωτ. 1972/14-12-2018 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΥ Νάτιας Κέρκυρας, με το συνημμένο φάκελο αδειοδότησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- Γεωργίου Θεόδωρος ηλεκτρ. Μηχ/κός
- Ρέβης Νικόλαος μηχ. Μηχ/κός

μηχανικοί του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας διενεργήσαμε αυτοψία στις 24 και 27 Δεκεμβρίου 2018 στο χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.

Από τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου και των διαπιστώσεων από την αυτοψία προκύπτουν οι παρακάτω ελλείψεις/παρτηρήσεις:

1. Να συμπληρωθεί η Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΧΥΤΥ με τα κάτωθι σχέδια, τα οποία να ανταποκρίνονται στην σημερινή, από κατασκευαστική πλευρά, κατάσταση του χώρου:
 - i. Σχέδιο Πλήρωσης ΧΥΤΥ το οποίο να περιλαμβάνει:
 1. Σχέδιο γενικής διάταξης έργων
 2. Σχέδιο απορροών ομβρίων υδάτων
 3. Σχέδιο διαμόρφωσης της λεκάνης απόθεσης
 4. Σχέδιο τελικού αναγλύφου
 5. Σχέδια πλήρωσης κυττάρων
 6. Περιγραφή πλήρωσης κυττάρων
 - ii. Ολοκληρωμένο και αναλυτικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του Χώρου και Μετέπειτα Φροντίδας, με προϋπολογισμό
2. Να προσκομιστεί εχέγγυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ

29407/3508/2002, «...υπό τη μορφή χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης, ώστε να εξασφαλίζονται, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τη μέριμνα μετά από την παύση λειτουργίας) που απορρέουν από την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 9 καθώς και η τήρηση των διαδικασιών παύσης λειτουργίας που προβλέπονται στο άρθρο 13. Το είδος, και ο τρόπος παροχής της εγγύησης προσδιορίζονται από τον αιτούντα φορέα διαχείρισης. Η εγγύηση ή το ισοδύναμό της ισχύει επί όσο χρόνο απαιτείται για τη συντήρηση και τη μετέπειτα φροντίδα του χώρου σύμφωνα με το άρθρο 15 (παραγ. 3 και 4)». Η προσκομιζόμενη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ περί ανοίγματος «τραπεζικού λογαριασμού, ονοματισμένου-προορισμένου για την αποκατάσταση και μεταφροντίδα του ΧΥΤΥ Λευκίμμης», στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό των €137.500 τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης και το ίδιο ποσό το δεύτερο χρόνο λειτουργίας, δεν αποτελεί, κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, εχέγγυο για την αποκατάσταση και μεταφροντίδα του χώρου του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας διότι **δεν εξασφαλίζεται ούτε εγγυάται** η κατάθεση και η δέσμευση των ανωτέρω ποσών προς υλοποίηση του σκοπού της αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας του χώρου.

3. Η επιλογή προσωρινού αναδόχου (συνημμένο έγγραφο στην [5] σχετική με ΑΔΑ: Ω1Χ30ΞΗ7-55Ρ) δεν συνιστά **σύμβαση** παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας. Ως εκ τούτου, μέχρι τον έλεγχο των τυπικών προσόντων του αναδόχου και την υπογραφή αυτής, η εγκατάσταση στερείται κατάλληλο στελεχωμένου φορέα λειτουργίας.
4. Δεν έχει δημιουργηθεί περιμετρικά της εγκατάστασης και παράλληλα με την περίφραξη του χώρου αντιπυρική ζώνη πλάτους τουλάχιστον οκτώ (8) μέτρων στα πλαίσια της πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης περιστατικών.
5. Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα διευθέτησης ομβρίων και συγκεκριμένα στα κομμάτια:
 - i. της δημιουργίας περιμετρικού, της λεκάνης απόθεσης απορριμμάτων δικτύου απορροής, προκειμένου να αποφευχθεί η εισροή ομβρίων υδάτων στη λεκάνη του ΧΥΤΥ
 - ii. της δημιουργίας δεξαμενής ομβρίων κατόπιν του χώρου απόθεσης ή της διάθεσης σε κατάλληλο αποδέκτη προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα πλημμύρας
6. Δεν υπάρχει κατασκευασμένος, επί σταθερού εδάφους, ασφαλτοστρωμένος δρόμος για την ασφαλή προσπέλαση στο χώρο της εγκατάστασης. Η οδός πρόσβασης έχει διαμορφωθεί επί των τοπικών επιφανειακών μαργών και ως εκ τούτου παρουσιάζει ανωμαλίες που καθιστούν την προσπέλαση οχημάτων επικίνδυνη.
7. Δεν διασφαλίζεται η διαφυγή στραγγισμάτων και η διαροή και μετανάστευση βιοαερίου από τη βάση και τα πλευρικά τοιχώματα του χώρου μέσω της μεμβράνης στεγάνωσης δεδομένου ότι αυτή παρουσιάζει ρηγματώσεις. Δεν πληρούνται οι προδιαγραφές για το συντελεστή υδατοπερατότητας. Εντοπίστηκε σχισμένη μεμβράνη.
8. Δεν είναι λειτουργικός ο πυρσός καύσης βιοαερίου δεδομένου ότι δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές που προκλήθηκαν από βανδαλισμό του.
9. Δεν υπήρχε ενημερωτική πινακίδα στην πύλη εισόδου του ΧΥΤΥ
10. Δεν υπήρχε ζυγιστήριο με αυτόματο σύστημα καταγραφής
11. Δεν υπάρχει χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία
12. Δεν υπάρχει λειτουργική η εγκατάσταση έκλυσης τροχών
13. Δεν υπάρχει υπολογιστής με κατάλληλο λογισμικό για απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας
14. Δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα τηλ. Ελέγχου
15. Δεν υπάρχει τροφοδοσία με νερό
16. Δεν υπάρχει χημικό εργαστήριο
17. Δεν υπάρχει χώρος παροχής πρώτων βοηθειών
18. Δεν υπάρχει χώρος διαχείρισης υλικών
19. Δεν υπάρχει σήμανση στο εσωτερικό οδικό δίκτυο
20. Τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου δεν είναι σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τις τροποποιήσεις αυτών

21. Δεν υπάρχει συνεργείο για εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων
22. Δεν υπάρχει χώρος καθαρισμού μηχανημάτων εργασίας
23. Δεν υπάρχουν αποθήκες υγρών καυσίμων
24. Η περιμετρική δέντροφύτευση δεν είναι πλήρης σε μήκος και πλάτος
25. Δεν υπάρχει νυχτερινός φωτισμός στο χώρο απόθεσης
26. Δεν έχει συνδεθεί το δίκτυο ύδρευσης
27. Δεν υπάρχει χώρος προσωρινής αποθήκευσης
28. Δεν υπάρχει εξοπλισμός στους πυροσβεστικούς κρούνους
29. Οι γεωτρήσεις παρακολούθησης δεν έχουν εγκατεστημένη κεφαλή άντλησης/δειγματοληψίας
30. Υπάρχουν πλημμυρισμένα φρεάτια ηλεκτρικών καλωδίων
31. Ο βόθρος των βοηθητικών κτιρίων ξεχειλίζει από λύματα
32. Η τάφρος επιθεώρησης οχημάτων έχει πλημμυρίσει
33. Υπάρχουν γυμνά καλώδια εκτεθειμένα στις εγκαταστάσεις

Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται μετά τη συμπλήρωση και αποκατάσταση των παραπάνω παρατηρήσεων να προβεί σε επανέλεγχο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κέρκυρα 28 Δεκεμβρίου 2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Γεωργίου Θεόδωρος
Ηλεκτ. Μηχ/κός ΠΕ/Α'

Ρέβης Νικόλαος
Μηχ. Μηχ/κός ΠΕ/Β'

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS GEORGIU
Ημερομηνία: 2018.12.28 16:36:10 EET

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ΝΙΚΟΛΑΟΣ REVIS
Ημερομηνία: 2018.12.28 16:41:13 EET



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Των Εποπτών Δημόσιας Υγείας Γιαννούλα Καλλιόπης και Νασύμ Γεωργίου, υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

- ΣΧΕΤ: (α) Το από 14/12/2018 αίτημα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας, προς το Τμήμα περιβάλλοντος, για έκδοση άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΥ.
(β) Η Κ.Υ.Α. 114218 (Φ.Ε.Κ. 1016/τ.Β'/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
(γ) Η αριθ. πρωτ. 112608/06-06-2018 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 7293/09-08-99 ΔΕΠΟ.
(δ) Η αριθ. πρωτ. 79283/32225/17-09-2018 έγκριση Μελέτης της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, Επόπτες Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας, διενήργησαν υγειονομικό έλεγχο στις 24-12-2018 στο χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης της Δ.Ε. Λευκιμμάϊων του Δήμου Κέρκυρας. Στο χώρο παρευρισκόταν Αστυνομική Δύναμη φύλαξης.

Κατά τον έλεγχο και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Σε κάποια από τα δέματα που έχουν εναποτεθεί, έχει επέλθει τμηματική ή ολική ρήξη του υλικού της δεματοποίησης.
- Εντοπίστηκαν διάσπαρτα στερεά απορρίμματα, κυρίως στην περίμετρο του κυττάρου, καθώς και σε άλλα σημεία εκτός της λεκάνης εναπόθεσης, στη γύρω περιοχή έως και τα όρια της περιφραξης.
- Στο κέντρο των δύο λεκανών εναπόθεσης των δεμάτων είχε εναποτεθεί στρώμα μεγαλόκοκκου και σκουρόχρωμου χαλικού.
- Στο κέντρο της μίας εκ των δυο λεκανών και σε τμήμα που εντοπίζεται στο βαθύτερο σημείο αυτού σε σχέση με το επίπεδο του εδάφους, παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στάσιμου ύδατος αναμεμιγμένο με στραγγίσματα. Από τη δεύτερη λεκάνη εναπόθεσης δεμάτων αναδύονταν έντονη δυσσομία.
- Βρέθηκε μικρός αριθμός δολωματικών σταθμών, χωρίς να περιέχουν τρωκτικοκτόνο.
- Στο χώρο δεν υπήρχαν Ατομικά Μέσα Προστασίας των εργαζομένων.
- Ελέγχθηκε η περιφραξη του χώρου, η οποία κρίνεται ικανοποιητική.

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών & Μεταφορών Π.Ε. Κέρκυρας να ενημερώσει το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ να προβεί ΑΜΕΣΑ στις παρακάτω διορθωτικές ενέργειες:

- Αποκατάσταση των σκισμένων δεμάτων.
- Καθαρισμός των περιμετρικών εκτάσεων του κυττάρου (από τα όρια του κυττάρου μέχρι και την περίφραξη) από τα διάσπαρτα απορρίμματα.
- Αντίληψη της ποσότητας του λιμνάζοντος ύδατος και επεξεργασία των στραγγιδίων και βροχοστραγγιδίων, όπως ορίζεται στην υποβληθείσα μελέτη.
- Προσκόμιση στην Υπηρεσία μας σχεδιαγραμμάτων (κάτοψη και τομή) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων, όπως αυτά κατασκευάστηκαν, και τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνονται οι ανωτέρω εγκαταστάσεις.
- Προσκόμιση στην Υπηρεσία μας της Σύμβασης με τον Ανάδοχο του Προγράμματος Μυοκτονίας και Απεντόμωσης, με συνημμένα σχεδιαγράμματα για την ακριβή θέση και τον αριθμό των δολωματικών σταθμών, καθώς και τα Πιστοποιητικά εφαρμογής μυοκτονίας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.
- Πιστή τήρηση των όρων "Περί Μέτρων Ασφάλειας και Υγιεινής".

Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας

